


## CARACTÉRISTIQUES

- Le piétement des 2 assises latérales incliné à 33° offre un support lombaire remarquable
- Assise centrale abaissée aide le personnel à adopter des pratiques de désamorçage sûres
- Conçu et développé avec des experts en protocole d'intervention non-verbale



### MATÉRIAU / FABRICATION

Structure fabriquée à partir d'un mélange d'aggloméré et de contreplaqué. Le renfort en contreplaqué résistant offre d'excellents niveaux de durabilité et de solidité. Tous les coussins sont fixés à la base pour éviter qu'ils soient retirés et possèdent des coutures anti-dissimulation qui empêchent la dissimulation d'objets interdits. Les parties capitonnées sont conçues en mousse CMHR (haute résilience à combustion modifiée) ignifuge pour une utilisation sécurisée pour les utilisateurs, comme pour le personnel. Conçu pour que le patient soit assis au milieu, encadré par deux membres du personnel qui lui maintiennent les bras et les jambes. Un autre membre du personnel peut éventuellement

### NORMES DE CONTRÔLE

- Solidité - conforme à la norme BS 6250
- Inflammabilité - conforme aux normes M

### OPTIONS

- Également disponible en banquette les troubles d'alimentation avec finition en mousse

### COLORIS / FINITION

- Choix étendu de revêtements

### MONTAGE

Livré monté et prêt à l'emploi

### INSTALLATION

Pas d'installation requise

### CONSEILS D'ENTRETIEN

Reportez-vous à la section sur les meubles recouverts de tissus ou nos recommandations d'entretien pour obtenir des instructions sur l'entretien des tissus

### GARANTIE

Garantie 5 ans.  
La garantie qui couvre le tissu varie en fonction du fabricant